

1. Unterschied E 58 S und E 58 Organg auf der Sichtseite:
Seitenfalz ist ohne Änderung eindeckbar, Kopffalz und Fußfalz sind anders ausgeprägt.



2. Orgänge von der Rückseite
Unterschiedliche Fußverfaltung sichtbar



3. Beim Einsetzen eines E 58 S in eine vorhandene E 58 Ortgangreihe stellt sich der Ziegel auf. Es sollte immer die rückseitige Fußverfaltung entfernt werden, um ein Sperren zu verhindern. Bei einem Einsatz einer kompletten Ortgangreihe mit E 58 oder E 58 S wird es keine Probleme geben, da der Seitenfalz immer zur Fläche E 58 oder E 58 S passt.



4. Entfernt werden beim E 58 die rückseitigen Fußfalze oder ...



5. ... oder den Fußfalz vom E58 S



6. Entfernen mit dem Hammer oder der Trennscheibe



7. So entfernen das der Dachziegel gut aufliegt



8. Fertig eingesetzter Ortgang



Sollten Sie noch Fragen haben rufen Sie die Technische Fachberatung Dachziegel unter 08773-18136 im Werk in Neufahrn an.